

Instructivo de instalación


TIRON

Chevrolet Tracker

65271T

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65271T	Tirón
2	6 Pza.	3710410	Solera con tornillo 1/2"
3	6 Pza.	AST-TU10	Tuerca Hex. De Seguridad 1/2"
4	6 Pza.	AST-RP01	RONDANA PLANA 1/2"
5	1 Pza.	AST-TU68	Guía de alambre para tornillo



Herramienta requerida:


- A. Llave de 3/4".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4",

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Utilizando la guía de tornillos, introduzca las soleras con tornillo en el barreno trasero del chasis. **(Foto 1)** Guíelos hasta su posición final en los barrenos que apuntan hacia abajo. **(Foto 2)**




2. Una vez instaladas las soleras que apuntan hacia abajo, es momento de presentar el tirón. Con ayuda, levante el tirón hasta su posición y fíjelo a un lado utilizando. Fíjelo con 2 rondanas plana de $\frac{1}{2}$ " y 2 tuercas de seguridad de $\frac{1}{2}$ ". Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo. **(Foto 3)**.



- Utilizando la guía de tornillos, introduzca una solera con tornillo en el barreno trasero del chasis. **(Foto 4)** Guíela hasta su posición final en el barreno que apuntan hacia un lado, a través de tirón. **(Foto 5)**



- Una vez instaladas las soleras que apuntan hacia un lado, fíjela con 1 rondana plana de $\frac{1}{2}$ " y 1 tuerca de seguridad de $\frac{1}{2}$ ". Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo. **(Foto 6)**.



5. Alinee el tirón y apriete toda la tornillería. Reinstale el escape a su posición original. Revise y reapriete la tornillería de ser necesario cada 6 meses. . **(Foto 7)**.

